


Berichtigung.

Seite 56 und 57: Die Bilder der Schrauben in den Leistungstabellen 1 und 2 sind miteinander vertauscht.

Um Irrtümer zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Bilder wie folgt einzukleben:



Kelle-Gothe-Kreil, Automaten II.